



**N0601 Puente metálico viga Linville - escala N**

Despiece - Manual - Planos  
versión.02- abril 2014



# Despiece




# Manual




Unir las piezas 1 y 2 exactamente alineadas, una encima de la otra.  
Repetir la operación 2 veces




Unir las piezas 8 con los dos conjuntos montados en el paso anterior. Las piezas 1 van hacia el exterior del puente.




Pegar ahora la pieza 3 por debajo del conjunto. Atención a la posición arriba-abajo. Consulte los gráficos de la izquierda




Pegar la pieza 4 por encima del puente. Ahí es donde se apoyará la vía.




Pegar las piezas 7 en los extremos del puente. Después de este paso ya puede pintar la estructura metálica.




Pintar y pegar las dos pasarelas (5) en su ubicación



Fijar los pilares de las barandillas en su lugar (9). Sobran algunas



Ensartar las cuatro barandillas por los agujeros de los pilares (pieza 6)



Ahora ya puede fijar el puente en su lugar e instalar la vía .

# Medidas

